



TOLL
CUSTOMS

Informasjonskonferanse 4. juni 2019

Grensepasseringsløsning - Ørje

Kjell Jonny Andersen



ANPR kamera # 2

Fristiller varer


**TOLL
CUSTOMS**

Ekspressfortolling
Express Clearance

Slutt rød sone

registrerer
ankomst

Fra Sverige



- GPL på Ørje har i hovedsak fungert som planlagt
 - Få aktive transportører påvirker erfaringsgrunnlaget
- Bommen fungert uten vesentlige feil
 - Litt for «svak» motor – utfordring ved store snøfall
- Signal til sjåfør fungerer tilfredsstillende med dagens trafikk
 - Avstanden mellom ANPR-kameraet og bommen er for stor
 - Aktivt signal kun ved grønt manifest
 - Melding til sjåfør om fristilling av varene er avhengig av valg ved innsending av manifest

- Integrasjon ANPR - Manifestløsningen i hovedsak fungert som planlagt
 - Feiltolking av kjennemerke
 - Manglende lesing av kjennemerke
 - Kommunikasjon fra kameraene – radiolink erstattet wifi
 - Forsinkelse i overføring av ANPR-data
 - ANPR-kameraene har ikke optimal plassering
 - Dagens ANPR-kameraer følsomme for vær-/føreforhold
- Identifisert flere lokale tiltak, på kort og lang sikt



<https://vimeo.com/313330922/3a02220f36>